

Load PERSENNING (VBK0007, VBK0236)

Um die Persenning verwenden zu können, müssen die hohen Seitenwände innen (VBK0006) montiert sein.

Lieferumfang

- 2x Linsenkopfschraube (Innensechskant M 6 x 65 mm ISO 7380 A2)
- 2x Hutmutter (M 6 DIN 986)
- 2x Unterlegscheibe (d = 6,4 mm DIN 125)
- 4x Unterlegscheibe (d = 6,4 mm DIN 9021)
- 1x Persenning inkl. Expanderseil

Persenning montieren

1. Unterlegscheiben DIN 125 ² auf Linsenkopfschrauben M 6 x 65 ¹ stecken und von oben durch Rahmenrohre stecken.
2. Unterlegscheiben DIN 9021 ³ von unten auf Schrauben ¹ stecken. Persenning umgedreht mit Ringösen auf Schrauben ¹ stecken. Unterlegscheiben ³ und Hutmuttern ⁴ auf Schrauben ¹ stecken und Hutmuttern handfest anziehen.
3. Persenning mit Klettverschlüssen am Steuerrohr des Rahmens befestigen (siehe Abb. 3). Persenning faltenfrei ausrichten, Hutmuttern ⁴ festhalten und Schrauben ¹ festziehen. **Anzugsmoment 3 – 5 Nm.**
4. Expanderseil an seitlichen und hinteren Rundknöpfen verlegen.




Abb. 1: Verschraubung



Abb. 2: montierte Persenning



Abb. 3: Expanderseil verlegen



Load TARPAULIN (VBK0007, VBK0236)

The high side walls (VBK0006) must be installed before using the tarpaulin

Scope of delivery

- 2x Rounded head allen bolt (M 6 x 65 mm ISO 7380 A2)
- 2x cap nut (M 6 DIN 986)
- 2x washer (d = 6,4 mm DIN 125)
- 4x washer (d = 6,4 mm DIN 9021)
- 1x tarpaulin incl. expander

Mounting the tarpaulin

1. Stick rounded head allen bolt ① with washer DIN 125 ② from the upper side into the frame.
 2. Stick washer DIN 9021 ③ at bolt ①. Stick tarpaulin reverse with its eyelets at bolts ①. Stick washers ③ and cap nuts ④ at bolts ① and tighten cap nuts a little.
 3. Mount velcros of the tarpaulin at head tube (see fig. 3).
Adjust tarpaulin wrinkle-free, and tighten bolts ① while holding cap nuts ④.
- Tightening torque 3 – 5 Nm.**
4. Route expander around knobs (see fig. 3).

Stand: 24.09.2019 12:28:00




Fig. 1: bolt connection



Fig. 2: mounted tarpaulin



Fig. 3: route expander



Date: VBK0007-L-Persemming-MY17-170327.docx